
VS-1LC/VS-2LC 重 量 量 測 模 組 使 用 說 明

VS-1LC/VS-2LC重量量測模組可以接受外部1/2點Load Cell信號輸入,並將之轉換成重量相關數位資料。再透過FROM指令的操作,將轉換後之重量數位資料傳送到VS系列主機,供做數值監測或控制參考之用。

VS-1LC/VS-2LC重量量測模組之外部DC24V電源供給,採隔離式DC/DC轉換回路。且PLC內部與輸入間以磁耦合器隔離,可獲得穩定之重量信號轉換。使用前請先詳閱本說明。



產品規格 性能規格

項目	規格
AD轉換元件	24位元Δ-ΣADC
轉換時間	400/200/100/60/50/20/16.6/10/2.5mS
線性誤差	0.01%滿刻度@25℃
零點飄移	$\leq 0.2 \mu\text{V/}^{\circ}\text{C}$
增益飄移	≤10 ppm/°C
激勵電源	5VDC±5%,每通道60mA,可推動4個350Ω Load Cell
適用LC特徵值	1~1000mV/V

基本規格

項目		規格
隔離方式		外部DC24V電源供給,採隔離式DC/DC轉換回路。 PLC內部與輸入間以磁耦合器隔離。 各輸入間未隔離。
電源消耗	VS-1LC	外部DC24V ±20%,40mA / PLC內部 5V,15mA
	VS-2LC	外部DC24V ± 20%,80mA / PLC內部 5V,15mA

● VS-1LC/VS-2LC緩衝記憶體BFM

VS-1LC/VS-2LC模組透過以下之BFM與VS系列主機進行資料傳遞。

VS-1LC有LC1, VS-2LC有LC1及LC2。

BFM#2~25為LC1運轉時所需的BFM,BFM#32~55為LC2運轉時所需的BFM。

由於,LC1及LC2的功能均相同,以下僅列出LC1的BFM說明。

BFM#中標示"■"者,為僅可讀取之BFM。 BFM#中標示"▲"者,為具備停電保持功能之BFM。

BFM#	功 能 說 明	初始值
0	寫入"3210"可將模組所有設定恢復成出廠狀態。 寫入"3211"可將LC1所有設定恢復成出廠狀態。 寫入"3212"可將LC2所有設定恢復成出廠狀態。 執行完畢後,系統會令內容值=0。	0
▲2	LC1之轉換時間指定。設定值0~8,此範圍以外一律視為2(100mS)。 設定值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 轉換時間 400 200 100 60 50 20 16.6 10 2.5 (mS) 轉換時間愈長,可以得到愈穩定的量測值。	2
▲ 3	LC1之Load Cell特徵值。設定值1~1000mV/V,此範圍以外一律視為2mV/V。	2
▲4	LC1之平均次數。設定值1~50次,此範圍以外一律視為5次。	5
▲ 5	LC1之零點判斷範圍。設定值0~32767,此範圍以外一律視為10。範圍取±值。 當量測值進入此判斷範圍時,BFM#25之b4空載旗號會ON,表示量測物已移除。	10
▲ 6	LC1之穩定檢查範圍。設定值1~10000,此範圍以外一律視為10。範圍取±值。	10
▲ 7	LC1之穩定檢查時間。設定值1~100(單位0.1S),此範圍以外一律視為5。	5
▲ 8	LC1之零點追蹤界限值。設定值0~30000,此範圍以外視為1000。範圍取±值。	1000
▲ 9	LC1之零點追蹤判斷範圍。設定值0~10000,此範圍以外視為1。範圍取±值。	1
▲10	LC1之零點追蹤時間。設定值5~1000(單位0.1S),此範圍以外一律視為5。	5
11	LC1之調校指令。	0
13 • 12	LC1之調校重量值。此值≤0,則視為1000。	1000
▲15、14	LC1之量測最大值。此值≤0,則視為10000。 當量測值大於此設定值時,BFM#25之b3超出重量上限旗號會ON,表示重量超出 本磅秤之量測上限。	10000
16	LC1之重量顯示值歸零及讀取皮重、清除皮重指令。 b2 b1 b0	H0000
▲17	LC1之毛重(0)/淨重(1)顯示設定。設定值0或1,不在範圍內一律視為0。 毛重=淨重+皮重	0
▲19、18	LC1之皮重重量值。可直接寫入或經由BFM#16之讀取皮重指令設定。	0
■21、20	LC1之重量顯示值。調校完成後才會有正確的顯示值,未調校完成顯示值會為0。	_
■23、22	LC1之AD讀值。	_
■25	LC1之狀態及錯誤旗號。 b5 b4 b3 b2 b1 b0 一系統錯誤,硬體故障或外部24V電源供給不正確。 輸入超出量測範圍 調校完成 超出重量上限,量測值超出BFM#15、14設定值。 空載旗號,量測值在BFM#5零點判斷範圍內。 量測已穩定,量測值符合BFM#6、7之穩定檢查條件。	H0000
■30	辨識碼VS-1LC: K211/VS-2LC: K212。可利用FROM指令讀出,進行模組辨識。	_
■ 31	版本:XX,表示X.X版。	
▲ 32	LC2運轉時所需的BFM,功能說明請參照LC1。	_
■55		

BFM#6 穩定檢查範圍 BFM#7 穩定檢查時間

當量測值的變化量維持在穩定檢查範圍內,超過穩定檢查時間,則認定為量測值已穩定。 BFM#25之b5量測已穩定旗號會ON。可利用此旗號判定量測是否已完成。

BFM#8 零點追蹤界限值 BFM#9 零點追蹤判斷範圍 BFM#10 零點追蹤時間

雾點追蹤即自動歸雾功能。執行重量量測時,可能因環境條件變動使零點產牛偏移,進而影 響量測準確度。零點追蹤功能就是隨時追蹤環境條件變動,自動修正偏差,使量測結果不受 影響。如果,每次量測都能先進行重量顯示值歸零的場合,則無須啟動零點追蹤功能。 以下說明零點追蹤功能的處理方式:

當量測值處在0的狀態,且經過"零點追蹤時間"後,若量測值產生變化,且其變化量≦ 零點追蹤判斷範圍"時,此變化量則視為偏差值,被累計至零點修正值,做為零點修正之用 , 並將重量顯示值歸零。


零點追蹤界限值,則為零點修正的界限,當累計的零點修正值到達此界限值時,則不再繼續 累計。

BFM#11 調校指令


BFM#13、12 調校重量值

秤重系統架設完成後,必須經過調校程序,以便建立實體重量與重量顯示值之間的關聯。 調校完成後,BFM#25之b2調校完成旗號會ON,此時,才能進行正確量測。 本產品提供零點調校及第1~3調校點,共四個調校點,應對Load Cell之元件特性。在絕大多 數場合僅須執行兩點調校。


調校程序如下:



兩點調校的範例:



• 外部配線



*1: Load Cell輸入請使用隔離線,配線時盡量遠離動力線。

*2:請將隔離線的遮蔽層接線到FG端子。雜訊太大時,請將FG端子接線到小端子。

• 程式範例

假設VS-2LC安裝在第一個特殊模組。重量顯示值存放在D1、D0。

