# 通訊協定資料

日期:90年06月11日

版本:A 頁數:9頁



VIGOR ELECTRIC CORP.

#### M系列之通訊格式

※傳送方式:非同步串列傳送(半雙工)

% Data Length : 7 bit (ASCII)

**\*\* Parity: EVEN** 

**Stop bit**: 1 bit

※驗證: SUM Check

※站號:PLC之站號為0號


※SUM之計算:從STXorACK(不含)累加至ETX(含)再將其值用ASCII表示之

例:強制M20 ON

S T X	站	號	命	令		接點	位址		E T X	SU	JМ
02	30	30	37	30	30	34	31	34	03	39	33

SUM=30H+30H+37H+30H+30H+34H+31H+34H+03H=93H

#### ●ASCII 字元之格式



## 命令一覽表

命令	命令碼	對象元件	說 明
連續資料讀取	51H	X,Y,M,S,T,C,D	連續讀取接點之狀態或暫存器之值
連續資料寫入	61H	X,Y,M,S,T,C,D	連續寫入接點之狀態或暫存器之值
強制接點ON	70H	X,Y,M,S	強制接點ON
強制接點OFF	71H	X,Y,M,S	強制接點OFF

# 錯誤碼一覽表

※錯誤碼 "10" ASCII轉換錯誤

"11" 通訊SUM Check Error

"12" 無此命令

"14" 通訊 Error 如STOP Parity Error

"28" 資料位址超出範圍

## 連續資料讀取 (命令51,即35,31)

★開始位址之內容見附件

From PLC

A C K	站	號	命	令	錯割	吳碼	第一資	Byte 料	第二資	Byte 料	23	1	Byte 料	E T X	SUM
	16 <sup>1</sup>	16°	16 <sup>1</sup>	16°	16¹	16 <sup>0</sup>	16 <sup>1</sup>	16º	<b>16</b> <sup>1</sup>	16°		16 <sup>1</sup>	16 <sup>0</sup>		16 <sup>1</sup> 16 <sup>0</sup>

例: 欲讀取M8~M15之資料(若M15 ON, M14 ON, M13 OFF, M12 ON, M11 OFF, M10 OFF, M9 OFF, M8 ON)。

TO PLC

S T X	站	號	命	令		重續貨 開始	資料で 位址	2	長 (B <sub>)</sub>	度 rtes)	E T X	st	JМ
0	2 30	30	35	31	30	30	38	31	30	31	03	46	33

From PLC

A C K	站	號	命	令	錯調	吳碼	資	料	E T X	st	JМ
06	30	30	35	31	30	30	44	31	03	39	45

### 連續資料寫入 (命令61,即36,31)

 $\rightarrow \begin{bmatrix} 8 & \text{Byte} \\ \text{資} & \text{X} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ T \\ X \end{bmatrix} S U M$   $16^{1} \quad 16^{0} \end{bmatrix} \quad 16^{1} \quad 16^{0}$ 

★開始位址之內容見附件

From PLC

A C K	站	號	命	令	錯割	吳碼	E T X	su	J <b>M</b>
	16 <sup>1</sup>	16°	16 <sup>1</sup>	16 <sup>0</sup>	16 <sup>1</sup>	16°		16¹	16 <sup>0</sup>

例: 欲將Y30設為ON, Y31設為OFF, Y32設為OFF, Y33設為OFF, Y34設為ON, Y35設為ON, Y36設為OFF, Y37設為ON。

TO PLC

	S T X	站	號	命	令		車續酮 開始			長 (B <sub>y</sub>	度 /tes)	第一	Byte	E T X	st	J <b>M</b>
(	<b>)</b> 2	30	30	36	31	30	30	34	33	30	31	42	31	03	36	35

例: 欲將D1之內容設成A325H

TO PLC

S T X	站	號	命	令	Ŗ	見 始	位址	Ŀ	長 (By	度 rtes)	第一	Byte	第二	Byte	E T X	SU	J <b>M</b>
02	30	30	36	31	31	43	30	32	30	32	32	35	41	33	03	44	44

## 強制接點ON (命令70,即37,30) OFF(命令71,即37,31)

TO PLC

S T X	站	號	命	令	ž	妾 點	位址	_	E T X	sτ	J <b>M</b>
	16 <sup>1</sup>	16 <sup>0</sup>	16 <sup>1</sup>	16°	16³	16²	16¹	16°		16 <sup>1</sup>	16 <sup>0</sup>

★接點位址之內容見附件

From PLC

A C K	站	號	命	令	錯調	吳碼	E T X	st	JМ
	<b>16</b> <sup>1</sup>	16°	16 <sup>1</sup>	16 <sup>0</sup>	16¹	16°		16 <sup>1</sup>	16°

例:強制M10 ON

TO PLC

S T X	站	號	命	令	ł	妾 點	位址	Ė	E T X	St	J <b>M</b>
02	30	30	37	30	30	34	30	41	03	39	46

例:強制M100 OFF

TO PLC


S T X	站	號	命	令	ŧ	妾 點	位址	t	E T X	St	JМ
02	30	30	37	31	30	34	36	34	03	39	39

### 附件

#### ※接點位址之構成:

接點位址由資料位址與接點bit所組成,資料位址見下表。接點bit如X0為000,X1为001……X7为111。

例: S20之接點位址



由上得知S20之接點位址為1814H

#### ※暫存器之排列:

❶讀取或寫入暫存器時依序為Low byte→High byte

如**D1**之資料排列 資料位址

②32bits之Counter由兩個連續之暫存器所組成,故順序為(Low Word之Low byte)→(Low word之High byte)→(High Word之Low byte)→(High Word之High byte)。

如C201之資料排列

資料 位址

# 接點位址表

元件名稱	元 件 號 碼	資料位址	資料內容		
			b7	b6 ∼ b1	b0
輸入繼電器 <b>X</b>	X0~ X7	0000	X7	~	X0
	5	5		\$	
	X770~ X777	003F	X777	~	X770
輸出繼電器  ▼	<b>Y</b> 0∼ <b>Y</b> 7	0040	Y7	~	Y0
	<b>\</b>	\$		\$	
	Y770~ Y777	007F	Y777	~	Y770
輔助繼電器 M	$M0\sim M7$	0800	M7	~	MO
	\	5		\$	
	M5112~ M5119	02FF	M5119	~	M5112
步進繼電器 <b>S</b>	S0~ S7	0300	<b>S</b> 7	~	S0
	\	5		\$	
	S992~ S999	037C	S999	~	S992
<b>Timer</b> 接點	T0~ T7	0380	<b>T</b> 7	~	<b>T</b> 0
	\	\$		\$	
	T248~ T255	039F	T255	~	T248
Counter 接點	C0~C7	03A0	C7	~	C0
	\	5		\$	
	C248~ C255	03BF	C255	~	C248
特殊繼電器 <b>M9000</b>	M9000~ M9007	03E0	M9007	~	M9000
	\	\$		\$	
M9255	M9248~ M9255	03FF	M9255	~	M9248
<b>Timer</b> 線圏	T0~T7	0780	<b>T</b> 7	~	<b>T</b> 0
	\	\$		\$	
	T248~ T255	079F	T255	~	T248
<b>Counter</b> 線圏	C0~C7	07A0	C7	~	C0
	\	\$		\$	
	C248~ C255	07BF	C255	~	C248

## 暫存器位址表

資料位址 元件 1400~1401 → T0 : 1400為Low-byte, 1401為High-byte | 1401 | 1400 | MSB LSB Timer之 經過值 15FE ~ 15FF → LSB 1800~1801 → CO : 1800為Low-byte, 1801為High-byte **1801** C0~C199 LSB (32bits) LSB